



1ASEOS REFORMADOS. BANDA LATERAL IZQUIERDA.



2BANDA LATERAL IZQ. POSTE ELÉCTRICO Y MURETE




3ACCESO AL CAMPO DE FÚTBOL A MODIFICAR



4ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL Y GRADAS EXISTENTES BANDA LATERAL IZQUIERDA



5. GRADAS EXISTENTES FONDO DERECHO





7 GRADAS EXISTENTES. BANDA LATERAL DERECHA



8 ASEOS NUEVOS. ESQUINA A MODIFICAR



9ESQUINA DESCUADRADA A MODIFICAR



10TERRENO COLINDANTE OBJETO DE ACTUACIÓN. ESQUINA A MODIFICAR



11TERRENO COLINDANTE OBJETO ACTUACIÓN. PARED A DEMOLER. POZO EXISTENTE.



12PARED A DEMOLER. UBICACIÓN POZOS



13ZONA AMPLIACIÓN TRASERA



14ZONA DE AMPLIACIÓN



15DESCUADRE ESQUINA Y FONDO IZQUIERDO



16ESTADO ACTUAL CAMPO DE FÚTBOL



17ESTADO ACTUAL CÉSPED



18ESTADO ACTUAL PARED TERRENOS COLINDANTES